



Číslo	Umístění	Materiál	Výrobce	Stav	Závady	Spínání	Hlavní jištění	Počet svítidel napojených na RVO	GPS X	GPS Y	Poznámka
RVO 1	samostatně stojící v zeleni	plech	OEZ, s.r.o.	uspokojivý	špína, koroze, zastaralé vybavení	časový spínač, jasové čidlo	50	77	49,4722413	17,0423209	VO Stichovice
RVO 2	samostatně stojící v zeleni	plast	DEK a. s.	vynikající		časový spínač	20	13	49,4690581	17,0404498	
RVO 3	v budově	ocel, plech	jiný	dobrý		časový spínač	25	63	49,4675132	17,0407962	
RVO 4	zapuštěný ve zdi	ocel, plech	OEZ, s.r.o.	uspokojivý	špína, zastaralé vybavení	časový spínač	50	114	49,4718309	17,0510828	
RVO 5	zapuštěný ve zdi	plast	Elplast - KPZ Rokycany, spol. s r.o.	velmi dobrý	špína	časový spínač	16	8	49,4730212	17,0498546	